



NORDEN
(Bediener)

SÜDEN
(Zuschauer)

Die Stärke der Stirnseite sollte 10 mm nicht unterschreiten!!!!!!

alle Maße in mm

MODUL-MODELLBAHNER-VEREINIGUNG BREMEN -NORD	
Stirnseite 700	
R. Schimanski 14.10.2007	MMV-NORM 1.2